

iQ TORO SC Tekniske data

SERTIFISERING OG KLASSIFISERING	STANDARD	iQ Toro SC
Type gulvbelegg	ISO 10581	Permanent statisk konduktivt presset homogent gulvbelegg
Bindemiddelinhold	ISO 10581	Type I
CE sertifisert	EN 14041	Ja
Klassifisering	ISO 10874	Offentlig: 34 Industri: 43

TEKNISK INFORMASJON	STANDARD	iQ Toro SC
Slitesjikt tykkelse	ISO 24340	2.0 mm
iQ PUR		Ja
Total tykkelse	ISO 24346	2.0 mm
Total vek /m ²	ISO 23997	2950 g
Leveringsform	ISO 24341	Ca. 23 lm x 200 cm
	Banevare	Art. nr. 3093 _ _ _
	(rull)	3 sifret farge nummer
	ISO 24342	
	Fliser	61 x 61 cm
	(eske)	14 fliser/eske = 5.21 m ²
		Art. no. 3094 _ _ _
		3 sifret fargennummer


TEKNISKE EGENSKAPER	STANDARD	iQ Toro SC
Dimensjonsstabilitet	ISO 23999	≤ 0.40% for ruller ≤ 0.25% for fliser
Brannklassifisering	EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Godkjent
Inntrykksmerker	ISO 24343-1	Krav : ≤ 0.10mm Best målte verdi: 0.02 mm
Trinsehjul	ISO 4918	Egnet
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	< 2 kV
Elektronisk isolasjon	VDE 0100, Part 600	R ₁ ≤ 5 x 10 ⁴ Ohms
Elektrisk motstand	ESD-approval SP-method 2472 EN 1081	R ₂ ≤ 10 ⁹ Ohms R ₁ 5x10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ Ohms R ₂ 5x10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ Ohms R 5x10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ Ohms ≤ 3.5x10 ⁷ Ohms
Rent rom test	ASTM F24 F51	Klasse A
Fjerning av fourensning	ISO 8690	Good
Total VOC emisjoner	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m ³ (etter 28 døgner)
Gulvvarme		Egnet - maks. 27°C
Varmeledningsevne	EN 12667	Ca. 0.01 m ² K/W
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ Nivå 7
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	God bestandighet
Bakterie resistens	ISO 846:Part C	Fremmer ikke bakterie vekst
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130 EN 13896	R9 ≥ 0.3
Styrke sveiseskjøt	EN 684	Snitt verdi: ≥ 240 N/50 mm Individuell verdi: ≥ 180 N/50 mm
Farger		14

Tarkett forbeholder seg retten til å oppdatere dette innhold ved endringer. (05/16).


CUSTOMS TARIFF : 482050000000F

Tarkett's leggesanvisning og renhold-/vedlikeholdsanvisning skal følges. Se www.tarkett.no for mer informasjon

iQ Toro SC	NCS N°	Sveisetråd	iQ Toro SC	NCS N°	Sveisetråd	iQ Toro SC	NCS N°	Sveisetråd	iQ Toro SC	NCS N°	Sveisetråd
100	S 1002-Y50R	1287 322	104	S 1005-Y40R	1288 255	572	S 1515-Y30R	1287 438	576	S 4020-G50Y	1287 309
101	S 2502-B	1291 811	105	S 2020-Y30R	1292 372	573	S 2030-Y30R	1287 059	578	S 6502-B	1291 216
102	S 4502-B	1292 383	107	S 2020-R90B	1291 210	574	S 4005-Y50R	1287 379			
103	S 8502-B	1292 384	570	S 1502-Y50R	1287 531	575	S 7005-Y80R	1287 456			



Leveringsinformasjon



Generell informasjon



According to European Classification ISO 10874 - EN 685



■ WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett France Belux - Tel. +32 16 35 98 80 ■ Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt - Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland - Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz - Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Tarkett Baltics - Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett France SAS, org. slozka - Tel. +420-271 001 602 ■ Hungary: Tarkett France SAS - Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o.o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett France SAS, org. zlozka - Tel. +421 248 291 317 ■ South East Europe: Tarkett Trade d.o.o. - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett France (India Branch) - Tel. +91 11 4352 4073 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ AFRICA: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ MIDDLE EAST: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israël: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ NORTH AMERICA: USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ LATIN AMERICA: Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 0772 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

Vedlikeholds-
anvisning

iQ Toro SD

2017



BYGGRENGJØRING AV AVLEDENDE VINYLGULV

Byggrensjøring skal utføres når h ndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. Arbeidene anbefales utf rt av profesjonelt rengj ringspersonale, for   oppn  et optimalt resultat. Stans smusset ved inngangen. Solide avt rkingssoner forenkler og reduserer vedlikeholdet. Beskytt gulvet i byggeperioden. Det forenkler byggrensj ringen, og risikoen for skader p  gulvmaterialet reduseres.

Tarkett vil generelt anbefale f lgende arbeidsomfang:

1. Dekkpapir/-plast fjernes.
2. St vsug med industrist vsuger.
3. Rengj ringsvann tilsettes n ytralt rengj ringsmiddel, pH 7,0 - 8,5. Oljeholdig smuss fjernes med tilsetning av fettl sende rengj ringsmiddel i vannet. Sterkt tilsmussede gulv kan rengj res med grovrensj ringsmiddel tilsatt vannet. Benyttes skuremaskin for   l sne smuss, brukes r d eller hvit pad.
4. Rengj ringsvann legges ut med lavtrykksspr yte p  sm  arealer, 10 - 15 m². Rengj r med mopper som skiftes ofte!
5. Etter gjennomf rt rengj ring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger.

NB! Det er viktig   skylle for   f  bort fint smuss, slik som sementst v og gipsplatest v. Denne type smuss i kombinasjon med rester av rengj ringsmiddel, vil kunne gi en overflate som blir vanskelig   behandle, dersom en velger bruk av spraypolering eller polish.

Gulvene er n  klare til f rstegangsbehandling. Behandling av gulvene b r uf res av byggets faste rengj ringspersonale eller innleid rengj ringsbyr . Se rengj ringsanvisning for det enkelte produkt.

1. T rrpolering med highspeed p satt r d- eller naturpad.

NB! Rengj ringsmiddel skal doseres etter middelleverand rens anvisning.

RENGJØRINGSANVISNING


iQ TORO SC

iQ TORO SC er et 2,0 mm homogent vinylbelegg med PUR forsterket overflate, konstruert for å kunne legges i sykehus, spesiallaboratorier o.l. Belegget leveres også i fliser (61 x 61 cm).

DAGLIG RENGJØRING

Daglig rengjøring utføres med fuktige eller tørre mopper.

Ved bruk av rengjøringsvann tilsettes dette et nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7,0 - 8,5.



MASKINELL RENGJØRING

Ved bruk av combimaskin på større arealer, skal det brukes myk børste eller rød/hvit/beige nylonpads.

Tørrpolering med highspeed kombinert med sprayrens.



PERIODISK BEHANDLING

NB! iQ TORO SC SKAL IKKE POLISHBEHANDLES. VELGES POLISHBEHANDLING, MÅ DET FRA MIDDELLEVERANDØREN KUNNE DOKUMENTERES AT POLISHEN IKKE ENDRER BELEGGETS EGENSKAPER.



Belegget kan tørrpoleres med highspeed maskin påsatt hvit/beige nylonpads.

FLEKKFJERNING

Type

Frukt, bær, saft, melk, fløte, brus, øl, og vin.
Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj, leppestift.
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, hælmerker og skokrem.
Blod.
Urin, oppkast og ekskrementer.
Rust.



Middel

Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk.
Rødsprit.
Syntetisk rengjøringsmiddel eller whitespirit. Grønn nylonrondell kan benyttes.
Kaldt vann tilsatt salmiakk.
Vann tilsatt syntetisk rengjøringsmiddel.
Syntetisk rengjøringsmiddel og oksalsyre.

NB! Etter fjerning av flekker med anbefalt middel, skal det rengjøres med rengjøringsvann.

INNGANGSPARTIER

Smuss kan stoppes i inngangspartiet ved bruk av effektive avtøringsmatter.

GENERELT

NB! Vinylgulv kan skades av benzen, toluen, aceton, trikloretylen, cellulosestoffer, oljevoks og skurepulver. Vogner med gummihjul kan ved lengre "parkering" på samme sted sette flekker på belegget (migrasjon).

BYGGRENGJØRING, SE EGEN ANVISNING.