

Legge-
anvisning

iD Inspiration 55 og 70

August 2017



Leggeanvisning iD Inspiration 55 og 70

Generelt

Undergulvet skal være plant, rent, tørt og jevnt og uten sprekker. Flekker av farge, olje eller liknende som påvirker vedheft, må fjernes. Merk at asfalt, oljesøl, impregnerings midler, tusjmerker og lignende kan gi misfarging. Ved montering kan RF i underlag av normal konstruksjonsbetong ikke overskride 85 % RF målt i samsvar med den gjeldende utgaven av NS 3420. Ved montering på betong med gulvvarme må RF ikke overstige 75%. Merk at denne verdien kun gjelder for byggefukt og ikke fukttilskudd ved gulv på grunn, over fyrrom, over høytemperaturrør i gulv og lignende.

Merk at måling av fukt alltid skal utføres av spesielt opplært personell. Underlag av trefiberplater antas å inneholde en fuktmengde på 8 % (som tilsvarer 40 % RF ved 20 °C) slik at ikke bevegelser som senere kan forårsake skader oppstår.

Gulvvarme

Eventuell gulvvarme skal dimensjoneres slik at gulvets overflattetemperatur ikke overskrider 27°C ved noe tilfelle. Eventuell gulvvarme må slås av minst 48 timer før leggingen og må være slått av i 48 timer etter at leggingen er fullført.

Håndtering/oppbevaring

Før montering må du la materialer, lim og underlag akklimatiseres til romtemperatur, dvs. en temperatur på minst 18 °C. Relativ luftfuktighet skal være fra 30–60 %. Kartonger bør ikke stables over fem stk. i høyden. Pass på at kartongene ligger flatt og parallelt.

Forberedelser

Fjern støv og løse partikler grundig. Når du sparkler må utjevningen av gulvet oppfylle kravene fra gjeldende utgave av NS 3420. OBS! Hvis du bruker 2-komponent polyestersparkel kan misfarging oppstå ved feil og/eller utilsikkelig blanding. Bland ikke direkte på underlaget.

Bruk kun blyant hvis du skal tegne merker. Merk at alle merker med sprit- og markeringstusj, etiketter og stempler, kulepenn og lignende, kan forårsake misfarging gjennom migrering.

Normal legging

Montering må gjøres i romtemperatur, laveste temperatur 18 °C. Den relative luftfuktigheten i lokalene skal være 30–60 %. Vær oppmerksom på gulvtemperaturen ved legging på overflater som utsettes for sterkt sollys. Ekstreme temperaturer kan føre til problemer ved liming og forårsake forandringer i materialets dimensjoner.

Når du legger sammenhengende flater kan større fordypninger eller andre ujevnheter i gulvet forårsake forskyvning mellom fliser/strips. Forskyvningen forårsakes ikke av målingsfeil på produktet. Fliser og planker kappes med kniv eller egnet kappeverktøy (bestilles fra IBG). Noen typer fliser og planker har fasade kanter. Om man ved mønster legging vil bruke mindre biter av tilkappede fliser/plank, kan den kappede kanten gis en ny fas ved hjelp av et kantfasningsverktøy "Fast trimmer" fra Wolff (bestilles fra IBG).

Liming

Produktet hellimes med gulvlim som er tilpasset til produktet. Det skal benyttes lim som etter herding gir en hard limfilm. Se din limleverandørs anbefalinger vedrørende limtype, lim mengde etc. Unngå å lime i heftlimingsstadiet ettersom heftliming medfører dårligere oversmitting /vedheft og det er risiko for at limriller avtegner seg på det lagte gulvets overflate. Installer aldri materialer som du tror har feil/mangler.

Fliser

Når du legger sammenhengende overflater i samme farge må du bruke fliser fra samme parti og kartongene brukes i tallrekkefølge. Flisene kan legges i sjakkemønster eller i samme retning. Se retningspiler på baksiden av flisen.

Plank

OBS! I hver pakke finnes plank med varierende nyanser og mønsterbilde. Disse skal ikke sorteres ved legging men legges slumpvis for at det ferdige gulvet skal få et naturlig og levende utseende. Unngå å legge to planker med identisk mønster ved siden av hverandre. Plasser plankeskjøtene med minst 200 mm forskyvning og kontroller at skjøtene ikke vil danne et innbyrdes/gjensidig mønster.

Gulvalse

Etter liming skal gulvet vales med gulvalse for å sikre god oversmitting mellom lim og gulvbelegg. Det anbefales å valse første gang ca 30 min etter legging og valse motsatt vei etter ca 60 min.

Kontroll

Arbeidet avsluttes med en kontroll. Kontroller at leggingen er uten limrester og at det ikke er slipp eller blærer etter monteringen. Eventuelle gjenværende limrester fjernes med limvask eller andre produkter limprodusenten anbefaler. Følg anvisning for valgt produkt. Middelet må ikke benyttes i flytende form direkte på gulvet, hvis gulvet består av produkter som ikke er sveiset kan middelet da trenge ned i skjøtene og skade limfilmen.

Tenk på!

Vent i minst 24 timer før gulvet tas i bruk. Det nylagte gulvet er ekstra følsomt for høy punktbelastning (møbelben, hyller etc.) de første dagene før limet har herdet. Høy belastning under denne tiden kan gi varige inntryksmerker. OBS! Hvis det foretas våtrengjøring av må du være oppmerksom på at vann som trenger ned i fugene kan påvirke holdbarheten til limet i skjøtene.

Se vedlikeholdsanvisning på www.tarkett.no

Kontaktinformasjon

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500 Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE